

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 20 имени П.И. Батова

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт асфальтового покрытия. (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)	С,К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
2	Санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери. (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)	О	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
3	Система информации на объекте	Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)	С,Г	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон

	<p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)</p>	С	<p>Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон</p>
4	<p>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</p>		<p>Не является «зоной ответственности» муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 имени П.И. Батова</p>

Директор муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 20 имени П.И. Батова _____ / С.В. Кочегарова

СОГЛАСОВАНО
Председатель Рыбинского отделения
Всероссийского общества слепых
дата _____



Т.И. Салдина